PUERTO LA PLATA
SONDEO EN ISLA PAULINO

Perforación LEMIT Nº 109" (año 1963)

∃ Profundidad	Representación gráfica	Clasificación	Descripción
1	NF	SP-SM	Gris
2		SM-SC	Arenas finas limosas
3		SM	Muy baja a baja compacidad
4			Con conchillas
5			Grisáceo
6		CH	
7			Grisáceo
8			
9			
10			
11			Arcilla de alta plasticidad
12			
13			Muy blanda
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36		MH	Limo arcilloso de alta plast.
37			Firme
38			Con conchillas Verdoso
39		SM-SC	Arena limo-arcillosa medianamente compacta
40			Gris verdoso